



ISO2852 / ASME BPE SP / DIN 32676 ✓

English: Inspect: only use when clean and undamaged
Español: Inspeccione: utilice solo cuando esten limpios y en buen estado
Italiano: Ispezionare: usare solo se pulito e non danneggiato
Français: Inspectez: à n'utiliser que propre en bon état
Nederlands: Kijk na: alleen schoon en onbeschadigd gebruiken
Deutsch: Prüfen Sie die Berstscheiben. Nur verwenden wenn die Berstscheibe unbeschädigt und sauber ist
Portugués: Inspeccionar: use apenas peças limpas e sem danos
русский: установить: только используют если чистыми и неповрежденный
日本語: 目視検査: 汚れや傷の無い事
中文: 检验必须使用洁净和无破损的



English: Inspect: only use when clean and undamaged
Español: Inspeccione: utilice solo cuando esten limpios y en buen estado
Italiano: Ispezionare: usare solo se pulito e non danneggiato
Français: Inspectez: à n'utiliser que propre en bon état
Nederlands: Kijk na: alleen schoon en onbeschadigd gebruiken
Deutsch: Prüfen Sie die Berstscheiben. Nur verwenden wenn die Berstscheibe unbeschädigt und sauber ist
Portugués: Inspeccionar: use apenas peças limpas e sem danos
русский: установить: только используют если чистыми и неповрежденный
日本語: 目視検査: 汚れや傷の無い事
中文: 检验必须使用洁净和无破损的

